

Délégation Départementale de l'Isère  
Service Santé-Environnement

Baignade : **VALBONNAIS - LAC DE VALBONNAIS**

Commune : VALBONNAIS

prélevé le : 21/06/2022

Motif du prélèvement : Contrôle sanitaire prévu par le code de la santé publique

### Résultats des mesures de terrain

pH

### Résultats

valeur	unité
8,1	unité pH

### Résultats de l'analyse laboratoire

Escherichia coli

Entérocoques intestinaux

Chlorophylle A

### Résultats

valeur	unité
<15	n/(100mL)
15	n/(100mL)
5	µg/L

### Valeurs réglementaires

Guide	Impérative
100	<b>1 800</b>
100	<b>660</b>
10	

### Conclusion sanitaire de l'ARS

**EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAINNADE**

HIGH-QUALITY WATER

WATER VAN GOEDE KWALITEIT

WASSER VON GUTER QUALITÄT

AGUA DE BUENA CALIDAD

Classement du site (2018 à 2021) :  
synthèse sur 4 ans d'analyses

Résultats également consultables sur :  
<http://baignades.sante.gouv.fr>



Excellente qualité



**BULLETIN A AFFICHER SUR LE LIEU DE BAINNADE**