

Délégation Départementale
de l'Isère -
Service Environnement et Santé

Baignade : **VALBONNAIS - LAC DE VALBONNAIS**

Commune : VALBONNAIS

prélevé le : 11/08/2025

Motif du prélèvement : Contrôle sanitaire prévu par le code de la santé publique

Résultats des mesures de terrain

pH
Transparence Secchi

Résultats

valeur	unité
8,10	unité pH
>1	m

Résultats de l'analyse laboratoire

Escherichia coli
Entérocoques intestinaux
Chlorophylle A

Résultats

valeur	unité
<15	n/(100mL)
15	n/(100mL)
2	µg/L

Valeurs réglementaires

Guide	Impérative
100	1 800
100	660
10	

Conclusion sanitaire de l'ARS

EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAINNADE

HIGH-QUALITY WATER

WATER VAN GOEDE KWALITEIT

WASSER VON GUTER QUALITÄT

AGUA DE BUENA CALIDAD

Classement du site (2021 à 2024) :
synthèse sur 4 ans d'analyses

Résultats également consultables sur :
<http://baignades.sante.gouv.fr>



BULLETIN A AFFICHER SUR LE LIEU DE BAINNADE