

Délégation Départementale de l'Isère  
Service Santé-Environnement

Baignade : **VALBONNAIS - LAC DE VALBONNAIS**

Commune : VALBONNAIS

prélevé le : 16/06/2023

Motif du prélèvement : Contrôle sanitaire prévu par le code de la santé publique

#### Résultats des mesures de terrain

pH

#### Résultats

valeur	unité
7,7	unité pH

#### Résultats de l'analyse laboratoire

Escherichia coli

Entérocoques intestinaux

#### Résultats

valeur	unité
46	n/(100mL)
<15	n/(100mL)

#### Valeurs réglementaires

Guide	Impérative
100	<b>1 800</b>
100	<b>660</b>

#### Conclusion sanitaire de l'ARS

## EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAINADE

HIGH-QUALITY WATER

WATER VAN GOEDE KWALITEIT

WASSER VON GUTER QUALITÄT

AGUA DE BUENA CALIDAD

Classement du site (2019 à 2022) :  
synthèse sur 4 ans d'analyses

Résultats également consultables sur :  
<http://baignades.sante.gouv.fr>



### BULLETIN A AFFICHER SUR LE LIEU DE BAINADE