

Délégation Départementale de l'Isère
Service Santé-Environnement

Baignade : **VALBONNAIS - LAC DE VALBONNAIS**

Commune : VALBONNAIS

prélevé le : 07/07/2023

Motif du prélèvement : Contrôle sanitaire prévu par le code de la santé publique

Résultats des mesures de terrain

pH

Résultats

valeur	unité
7,8	unité pH

Résultats de l'analyse laboratoire

Escherichia coli

Entérocoques intestinaux

Résultats

valeur	unité
<15	n/(100mL)
<15	n/(100mL)

Valeurs réglementaires

Guide	Impérative
100	1 800
100	660

Conclusion sanitaire de l'ARS

EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAINNADE

HIGH-QUALITY WATER

WATER VAN GOEDE KWALITEIT

WASSER VON GUTER QUALITÄT

AGUA DE BUENA CALIDAD

Classement du site (2019 à 2022) :
synthèse sur 4 ans d'analyses

Résultats également consultables sur :
<http://baignades.sante.gouv.fr>



BULLETIN A AFFICHER SUR LE LIEU DE BAINNADE