

Délégation Départementale de l'Isère
Service Santé-Environnement

Baignade : **VALBONNAIS - LAC DE VALBONNAIS**

Commune : VALBONNAIS

prélevé le : 11/08/2023

Motif du prélèvement : Contrôle sanitaire prévu par le code de la santé publique

Résultats des mesures de terrain

pH

Résultats

| valeur | unité |
|--------|----------|
| 8,1 | unité pH |

Résultats de l'analyse laboratoire

Escherichia coli

Entérocoques intestinaux

Résultats

| valeur | unité |
|--------|-----------|
| 46 | n/(100mL) |
| 46 | n/(100mL) |

Valeurs réglementaires

| Guide | Impérative |
|-------|--------------|
| 100 | 1 800 |
| 100 | 660 |

Conclusion sanitaire de l'ARS

EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAINNADE

HIGH-QUALITY WATER

WATER VAN GOEDE KWALITEIT

WASSER VON GUTER QUALITÄT

AGUA DE BUENA CALIDAD

Classement du site (2019 à 2022) :
synthèse sur 4 ans d'analyses

Résultats également consultables sur :
<http://baignades.sante.gouv.fr>



BULLETIN A AFFICHER SUR LE LIEU DE BAINNADE